



FORMATURA
INIEZIONE
POLIMERI

RV

RACCOLTORE DI IMPURITÀ (PVC - PVC/C - PP - PVC.T)

SEDIMENT STRAINER (PVC - PVC/C - PP - PVC.T)

FILTRE ÉPURATEUR À TAMIS (PVC - PVC/C - PP - PVC.T)

SCHMUTZFAßINGER (PVC - PVC/C - PP - PVC.T)



CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Le pressioni max di esercizio delle valvole FIP, per il trasporto di acqua fino a 20°C, sono indicate in tab.1.

Per temperature superiori a 20°C le pressioni max di esercizio si devono ridurre come illustrato dalla curva di fig. 2.

MATERIAL INFORMATION

FIP valves are rated for a working pressure at 20°C, listed on table 1.

For service temperature above 20°C reduce working pressure according to the curve shown on fig. 2.

CARACTÉRISTIQUES DU MATERIEL

Les pressions maximales de service des robinets FIP, pour le transport d'eau à 20°C, sont indiquées dans la fig. 1.

Pour températures supérieures à 20°C, on doit réduire les pressions maximales de service selon la courbe de fig. 2.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Der max. Druck für FIP-Armaturen ist in Abb. 1 für Wasser bei 20°C zu entnehmen.

Für Betriebstemperaturen über 20°C muss der wulässige Betriebsdruck gemäß Abb. 2 reduziert werden.

1.

- Pressione massima di esercizio a 20°C • Maximum working pressure at 20°C
- Pression maximale de service à 20°C • Betriebsdruck max bei 20°C

d	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
R	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
PVC-C	PN	16	16	16	16	16	16	-	-	-
PP	PN	-	10	10	10	10	10	6	4	4
PVC.T	PN	16	16	16	16	10	10	10	6	4
PVC.U	PN	16	16	16	16	16	16	6	6	6




2.

Variazione della pressione in funzione della temperatura

Pressure temperature rating

Variation de la pression ed fonction de la température

Nenndruck Betriebsdruck in Abhängigkeit von der Temperatur



PROCEDURE D'INSTALLAZIONE

GIUNZIONE PER INCOLLAGGIO (PVC, PVC/T, PVC/C)

Per la giunzione di valvole e raccordi tramite incollaggio occorre attenersi alle seguenti raccomandazioni generali:

- Rimuovere ogni traccia di grasso polvere e sporcizia dalle superfici da incollare. Si consiglia di effettuare tale operazione mediante carteggiatura.
- Smussare a 15/30° l'estremità del tubo da unire.
- Utilizzare collanti esclusivamente destinati a connessioni longitudinali di tubi in PVC.
- Dopo l'incollaggio attendere almeno 24 ore prima di effettuare la prova idraulica delle giunzioni.

GIUNZIONE FILETTATA (PVC, PP, PCV/T, PVC/C)

Per la giunzione di valvole e raccordi filettati occorre attenersi alle seguenti raccomandazioni generali:

- E' assolutamente da evitare l'uso di canapa, stoffa, filacce e vernici per effettuare la tenuta stagna sulla filettatura.
- UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE NASTRO IN PTFE non sinterizzato.
- L'avvitamento deve essere effettuato totalmente, per l'intera lunghezza della filettatura.
- Utilizzare adeguate chiavi a nastro o a catena onde evitare di incidere e sollecitare in modo anomalo il materiale.
- La F.I.P. pubblica una dettagliata "Guida all'installazione" che distribuisce a richiesta (prospetto, 9.2 I).

GIUNZIONE PER POLIFUSIONE (PP)

Per la giunzione di valvole e raccordi tramite polifusione occorre attenersi alle seguenti raccomandazioni generali:

- Smussare a 15/30° l'estremità del tubo da giuntare.
- Controllare che i diametri esterni dell'estremità del tubo siano conformi alle misure indicate alla tab. 4. Eventualmente alesarli.
- Controllare che la temperatura dell'attrezzo di polifusione sia idonea per il rammollimento del materiale da giuntare (PP 265-285 °C)
- Rispettare i tempi di riscaldamento dei pezzi secondo quanto indicato in tab. 5.
- Utilizzare per d <50 mm tubi serie PN 10
- Non raffreddare i pezzi giuntati per immersione in acqua od olio.

INSTALLATION PROCEDURE

JOINTING BY SOLVENT WELDING (PVC, PVC/T, PVC/C)

General instructions for solvent welding of valves and fittings:

- Clean the surface to be jointed. Do not leave any grease, dust or dirt on it. We suggest to use sand-paper for such cleaning operations
- Bevel the pipe at a 15/30° angle
- Use only special cement for longitudinal glueing of PVC pipes
- After jointing wait at least 24 hrs. before pressure testing.

THREADED JOINTING (PVC, PP, PCV/T, PVC/C)

General instructions to be followed for threaded jointing of valves and fittings.

- Imperative to avoid use of hemp, ton, lint and paints in order to obtain thread bubble seal. USE ONLY NONSYNTHETIZED PTFE TAPE
- Jointing to be carried out for the whole length of the thread. Do not overtight making use of tightening tools
- Use only chain or tape wrench to avoid cuts or excessive strains of the material itself.

HEAT FUSION JOINTING (PP)

Instructions to be followed jointing of valves and fittings heat fusion:

- Bevel pipe end at a 15/30° angle.
- Make sure that pipe external diameters comply with figures as per table 4.
- Ensure that temperature of the heating tool complies with, the necessary fusion temperature of the material to be jointed (PP 265-285 °C)
- Observe the heating times as shown in tab. 5
- For outside diameters up to 50 mm use only pressure pipes NP 10
- Do not water or oil cool jointed pieces.

	T min.	T max.
PP	0	+60
PVC-C	0	+90
PVC.T	0	+60
PVC.U	0	+60

4.

d	20	25	32	40	50	63	75	90	110
min.	19,8	24,8	31,8	39,8	49,8	62,7	74,7	89,7	109,6
max.	20	25	32	50	50	63	75	90	110

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si dichiara che la valvola tipo RV è conforme alla Direttiva 97/23/CE per le Attrezzature a Pressione secondo il MODULO A1 della procedura di Valutazione della Conformità sotto la sorveglianza dell'Organismo Notificato PASCAL (N°1115).

In fede Ing. O. Clericuzio - Quality Manager

We declare that the valve type RV conforms to the 97/23/CE Directive, as regards Pressure Equipment according to the MODULE A1 of the Conformity Assessment Procedure, under the surveillance of the notified Body PASCAL (N°1115).

In witness whereof Ing. O. Clericuzio - Quality Manager

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare that the valve type RV conforms to the 97/23/CE Directive, as regards Pressure Equipment according to the MODULE A1 of the Conformity Assessment Procedure, under the surveillance of the notified Body PASCAL (N°1115).

In witness whereof Ing. O. Clericuzio - Quality Manager

DECLARATION DE CONFORMITÉ'

Nous déclarons que la vanne type RV est conforme à la Directive 97/23/CE pour les Équipements sous Pression selon le MODULE A1 de la procédure d'Évaluation de Conformité sous la surveillance de l'Organisme notifié PASCAL (N°1115).

Sûrement Ing. O. Clericuzio - Responsable Qualité

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir bestätigen hiermit, daß das Ventil Typ RV den Vorschriften 97/23/CE für Druckanlagen entspricht, gemäß dem MODUL A1, das in den Verfahrensunterlagen betreffend die Übereinstimmungseinschätzung unter Bewachung von anerkannten Wesen PASCAL (Nr. 1115) zu finden ist.

Überwacht. Ing. O. Clericuzio - Quality Manager

PROCEDURES D'INSTALLATION

JONCTION PAR COLLAGE (PVC, PVC/T, PVC/C)

Pour la jonction par collage des robinets et raccords il faut suivre les recommandations générales suivantes:

- Enlever complètement les traces de graisse, poudre et saleté de la surface à coller. On conseille d'effectuer cette opération avec du papier vêlé
- Chanfreiner à 15/30° l'extrémité du tube à assembler
- Utiliser exclusivement de la colle qui est appropriée pour la jonction longitudinale des tubes en PVC
- Après le collage, attendre au moins 24 h, avant d'effectuer le test hydrostatique des joints.

JONCTION TARAUDEE (PVC, PP, PCV/T, PVC/T)

Pour la jonction des robinets et raccords taraudées, il faut suivre les recommandations générales suivantes:

- Il faut absolument éviter l'utilisation d'étope, filasse et vernis pour réaliser l'étanchéité sur le taraudage. UTILISER EXCLUSIVEMENT DU RUBAN EN PTFE PAS FRITTE.
- Le vissage doit être effectué pour toute longueur du taraudage
- Utiliser des clés appropriées pour éviter de graver et de fatiguer d'une façon normale la matière. FIP distribue sur demande un "Guide à l'installation", très détaillé.

JONCTION PAR POLYFUSION (PP)

Pour la jonction par polyfusion des robinets et raccords, il faut suivre les recommandations générales suivantes:

- Chanfreiner à 15/30° l'extrémité du tube.
- Contrôler que le diamètres extérieurs de l'extrémité du tube soient conformes à la dimension indiquées dans la tab. 4. Eventuellement aleser-les.
- Respecter les temps de réchauffage des pièces selon les indications de la tab.5.
- Pour les d <50 mm, utiliser les tubes de la série PN10.
- Ne refroidir pas les pièces jonctées par eau ou par huile.

EINBAUVERFAHREN

KLEBEVERBINDUNGEN (PVC, PVC/T, PVC/C)

Für Ventil- und Fittings-Kleberbindungen gelten folgende allgemeine Hinweise:

- Fertigungsrückstände, Fett, Staub und Schmutz von der Klebefläche entfernen. Hinzu wird die Verwendung von sog. Reinigern empfohlen
- Rohrenden unter ca. 15/30° anschrägen
- Ausschließlich Kleber die Für Verbindungen von PVC Erzeugnisse vorgesehen sind, verwenden
- Nach dem Kleben sollen mindestens 24 Stunden bis zur Wasserdurchdringung gewartet werden.

GEWINDEVERBINDUNGEN (PVC, PP, PCV/T, PVC/T)

Für Ventil- und Fittings-Gewindeverbindungen gelten folgende allgemeine Hinweise:

- Die Verwendung von Hanf, Werg, Fasern und Pastern zur Gewindeabdichtung ist unbedingt zu vermeiden. Es soll AUSSCHLIESSLICH PTFE-Band verwendet werden
- Gewindeverbindungen müssen über die gesamte Gewindelänge erfolgen. Dies darf nicht durch übermassigen Kraftaufwand angestrebt werden
- Zum Anziehen dürfen nur geeignete Schlüssel oder Bandzangen verwendet werden; keinesfalls Werkzeuge, die Einschnitte oder Kerbwirkungen hervorrufen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem "Installations-Handbuch", das Sie von FIP erhalten.
- HEIZELEMENT - MUFFEN - SCHWEISSUNG (PP):
- Für die Verbindung von Ventilen und Fittings durch die Heizelement-Muffen-Schweissung gelten folgende allgemeine Hinweise:

 - Rohrenden unter ca. 15° anschrägen.
 - Rohraussendurchmesser mit den Massen aus Tabelle 4 vergleichen.
 - Schweißgerät auf richtige Temperaturinstellung (PP = 265-285 °C) überprüfen.
 - Aufheizzeiten und Schweißzeiten laut T

Pos.	Componenti	Materiale
1	cassa	PVC-T/PVC/PP-H/PVC-C
*2	retina	PVC/inox/PP-H
3	coperchio	PVC/PPH/PVC-C
4	supporto retina	PVC/PPH/PVC-C
*5	guarnizione toroidale	EPDM o FPM
6	rondella	PVC/PPH
7	ghiera	PVC/PPG/PVC-C
8	anello aperto	PVC
*9	guarnizione O-ring tenuta di testa	EPDM o FPM
*10	manicotto	PVC/PP-H/PVC-C
11	ghiera	PVC/PP-H/PVC-C

* parti di ricambio

Pos.	Components	Material
1	Body	PVC-T/PVC/PP-H/PVC-C
*2	Screen	PVC/inox/PP-H
3	Bonnet	PVC/PPH/PVC-C
4	Screen support housing	PVC/PPH/PVC-C
*5	O-ring seal	EPDM o FPM
6	Retaining ring	PVC/PPH
7	Lock nut	PVC/PPG/PVC-C
8	Split ring	PVC
*9	Socket seal O-Ring	EPDM o FPM
*10	End connector	PVC/PP-H/PVC-C
11	Union-nut	PVC/PP-H/PVC-C

* spare part

Pos.	Composants	Materiaux
1	Corps	PVC-T/PVC/PP-H/PVC-C
*2	Tamis	PVC/inox/PP-H
3	Bouchon	PVC/PPH/PVC-C
4	Support tamis	PVC/PPH/PVC-C
*5	Joint O-ring	EPDM o FPM
6	Rondelle	PVC/PPH
7	Douille	PVC/PPG/PVC-C
8	Bague ouverte	PVC
*9	Joint du collet	EPDM o FPM
*10	Collet	PVC/PP-H/PVC-C
11	Écrou union	PVC/PP-H/PVC-C

* pièces de rechange

Pos.	Benennung	Werkstoff
1	Gehäuse	PVC-T/PVC/PP-H/PVC-C
*2	Filtemetz	PVC/inox/PP-H
3	Unterteil	PVC/PPH/PVC-C
4	Einsteckteil	PVC/PPH/PVC-C
*5	Gehäusedeckung	EPDM o FPM
6	Haltering	PVC/PPH
7	Übewurfmutter	PVC/PPG/PVC-C
8	Haltering	PVC
*9	O-Ring	EPDM o FPM
*10	Anschlußteile	PVC/PP-H/PVC-C
11	Übewurfmutter	PVC/PP-H/PVC-C

* Ersatzteile

ISO 9002
QUALITY
ASSURED
FIRM**ISTRUZIONI****INSTALLAZIONE SULL'IMPIANTO**

- Il raccoglitore può essere installato in qualsiasi posizione avendo cura, però, che la freccia stampata sulla cassa indichi la direzione del fluido e che la parte filtrante sia rivolta verso il basso.
- Qualora il raccoglitore venga installato verticalmente, se la giunzione avviene per incollaggio, fare attenzione a che il collante non colli all'interno della cassa danneggiando così le parti interne. Per una corretta giunzione vedere le apposite istruzioni nel manuale "Elementi d'installazione".
- Per evitare danneggiamenti alla retina è opportuno inserire sull'impianto apparecchiature atte ad evitare l'inversione del flusso.

SMONTAGGIO

Fig. A-C

- Isolare il raccoglitore dal flusso del liquido e svuotare l'impianto a monte dello stesso
- Svitare la ghiera (7) e separare il coperchio-sostegno (3-4) dalla cassa (1)
- Sfilare la rondella di fondo (6) dal coperchio-sostegno (3-4)
- Estrarre l'anello aperto (8) e separare la ghiera (7) dal coperchio-sostegno (3-4)
- Estrarre l'O-ring di tenuta del coperchio (5)

Fig. B

- Isolare il raccoglitore dal flusso del liquido e svuotare l'impianto a monte dello stesso

- Svitare il coperchio (3) e separarlo dalla cassa (1)

- Sfilare il supporto (4) dal coperchio (3)

- Sfilare la rondella (6) dal coperchio (3) e l'O-ring (5) dalla sua sede nella cassa

MONTAGGIO

Fig. A-C

- Inserire l'O-ring (5) nella sua sede sul coperchio (3)
- Infilare il coperchio (3) nella ghiera (7) e fissare i due componenti per mezzo dell'anello aperto (8)
- Infilare nel coperchio-sostegno (3) la retina (2) e assicurarla con la rondella di fondo (6)

- Inserire il coperchio (3-4) nella cassa (1) ed avvitare la ghiera (7)

Fig. B

- Inserire l'O-ring (5) nella cassa (1)

- Inserire la rondella di fondo (6) nel coperchio (3)

- Inserire la retina (2) nel suo supporto (4)

- Inserire il supporto (4) nella cassa (1)

- Avvitare il coperchio (3) nella cassa (1)

Le operazioni di manutenzione possono essere effettuate con il corpo valvola installato. Per effettuare queste operazioni è consigliabile lubrificare con oli o grassi idonei le parti soggette ad usura; a tale proposito si ricorda la non idoneità all'uso degli oli minerali, in quanto aggressivi per la gomma etilene-propilene

AVVERTENZE

- I raccoglitori con cassa trasparente permettono il passaggio della luce provocando la crescita di alghe e microorganismi allo interno.
- I raccoglitori con cassa trasparente non sono protetti dall'irraggiamento solare. Un utilizzo in impianti all'aperto accelererà il processo di invecchiamento del materiale riducendone il tempo di vita.
- Si raccomanda di proteggere i raccoglitori con cassa trasparente da sollecitazioni vibrazionali in prossimità dei gruppi dipomaggio.
- Verificare sempre la pulizia degli elementi filtranti.

INSTRUCTIONS**CONNECTION TO THE SYSTEM**

- The strainer may be installed in any position in the pipeline with the arrow on the body in the direction of line flow and with the strainer element section of the body suspended downwards
- When installing the strainer on a vertical line by solvent welding, extreme care must be taken to ensure that no solvents enter the body as this would severely damage the internal parts and render the strainer inoperative. For correct jointing procedure refer to our section on "Installation"
- To eliminate any possible damage to the filter screen, pipeline design should ensure that reverse flow conditions cannot occur

DISASSEMBLY

Fig. A-C

- Isolate the strainer from the line flow and drain down the entire upstream system
- Unscrew the lock nut (7) and separate the bonnet assembly (3-4) from the body (1)
- Remove the retaining ring (6) from the screen support (3-4)
- Remove the split ring (8) to release the bonnet (3-4) from the lock nut (7)
- Remove the bonnet sealing ring (5)

Fig. B

- Isolate the strainer from the line flow and drain down the entire upstream system

- Unscrew the bonnet (3) from the body (1)

- Remove the screen support housing (4) from the bonnet (3)

- Remove the retaining ring (6) from the bonnet (3) and the O-ring (5) from its seat in the body (1)

ASSEMBLY

Fig. A-C

- Fit the O-ring (5) into the groove on the bonnet (3)
- Slip the lock nut (7) over the bonnet and fix it in position by snapping the split ring (8) into the top groove on the bonnet (3)
- Insert the filter screen (2) into the screen housing (3-4) and secure it with the retaining ring (6)
- Screw the bonnet assembly into the body (1) and tighten the lock nut (6)

Fig. B

- Fit the O-ring (5) onto the body

- Fit the retaining ring (6) onto the bonnet (3) with the cone shaped part upwards

- Insert the filter screen (2) into the screen support housing (4)

- Insert the screen support housing (4) into the bonnet (3)

- Screw the bonnet assembly into the body (1)

Maintenance operations may be carried out with the strainer body in line. During assembly it is advisable to lubricate wearing parts with oil or grease. Do not use mineral oils as they attack EPM rubber.

WARNING

- The sediment strainers with transparent body permit the light to come in causing the growth of seaweed and microorganisms.
- The sediment strainers with transparent body are not protected against sun radiation. An open air use increases the ageing of the material and makes shorter its lifetime.
- The sediment strainers with transparent body must be protected against vibrating stresses in proximity to pumping stations.
- Always check the cleanliness of the filtering elements.

INSTRUCTIONS**MONTAGE SUR L'INSTALLATION**

- Le filtre peut être installé dans n'importe quelle position en ayant soin que la flèche moulée sur le corps indique la direction du flux et que le tamis soit orienté vers le bas
- Chaque fois que le filtre sera installé verticalement, si la jonction est effectuée par collage, il faudra avoir soin que la colle ne coule pas à l'intérieur du corps. Pour une jonction correcte, voir les instructions sur le manuel "éléments d'installation"
- Afin de ne pas abîmer le tamis, il est opportun d'insérer sur l'installation un clapet pour éviter l'inversion du flux

DEMONTEAGE

Fig. A-C

- Isolez le filtre du fluide et vidangez l'installation en amont de celui-ci
- Dévissez la douille (7) et séparez le couvercle-support (3-4) du corps (1)
- Retirez la rondelle (6) du support (3-4)
- Extrayez la bague ouverte (8) et séparez la douille (7) du couvercle-support (3-4)
- Extrayez l'O-ring d'étanchéité (5) du couvercle-support

Fig. B

- Isolez le filtre du flux du liquide et vidangez la canalisation en amont
- Dévissez le bouchon (3) qui doit être désolidarisé du corps (1)
- Retirez le support (4) du couvercle (3)
- Retirez la rondelle (6) du couvercle (3) et l'O-ring (5) de son logement dans le corps (1)

MONTAGE

Fig. A-C

- Placez l'O-ring (5) dans son logement sur le couvercle-support (3)
- Insérez le couvercle-support (3) dans la douille (7) et fixez les deux éléments au moyen de la bague ouverte (8)
- Insérez le tamis (2) dans le support (3-4)
- Insérez le couvercle (3) dans le corps (1) et vissez la douille (7).

Fig. B

- Insérez l'O-ring (5) dans le corps (1)
- Insérez la rondelle (6) dans le couvercle (3)
- Insérez le tamis (2) dans son support (4)
- Insérez le support (4) dans le corps (1)
- Vissez le couvercle (3) dans le corps (1)

Les opérations d'entretien peuvent être exécutées avec le corps installé.

Pour effectuer ces opérations, il est conseillé de lubrifier les éléments sujets à l'usure avec de l'huile; à ce propos, on rappelle qu'il ne faut jamais utiliser des huiles minérales, étant agressives pour le caoutchouc éthylène-propylène.

VORSCHRIFTEN**EINBAU IN EINE LEITUNG**

- Die beiden Anschlußteile werden je nach Art auf die Rohrleitung geklebt oder aufgeschraubt
- Schmutzfänger können in waagerechte und senkrechte Leitungen eingebaut werden. Achtung! Die Überwurfmutter muß dabei immer nach unten gerichtet sein
- Beim Einbau ist auf die Durchflußrichtung (Pfeil 7 zu achten. Ein Durchfluß in entgegengesetzter Richtung ist zu vermeiden, da das Filternetz zerstört werden kann

DEMONTEAGE

Fig. A-C

- Die Leitung ist an geeigneter Stelle drucklos zu machen und zu entleeren
- Nach dem Lösen der Überwurfmutter (7) kann das komplette Oberteil aus dem Gehäuse (1) gezogen werden
- Danach ist der Ring (6) vom Oberteil (3-4) zu entfernen
- Das Filternetz (2) ist aus dem Oberteil (3-4) herauszunehmen
- Der Haltering (8) ist vom Oberteil (3-4) abzuziehen, die Überwurfmutter wird hierdurch frei
- Die O-Ring-Dichtung (5) kann jetzt entfernt werden

Fig. B

- Die Leitung ist an geeigneter Stelle drucklos zu machen und zu entleeren
- Das Unterteil (3) wird aus dem Gehäuse (1) herausgedreht
- Das Einsteckteil (4) wird aus dem Unterteil (3) herausgezogen
- Der Haltering (6) wird Herausgenommen, das Filternetz (2) kann entfernt werden

MONTAGE

Fig. A-C

- Der O-Ring (5) ist in die Nut des Oberteils (3) einzubringen
- Nach dem Aufstecken der Überwurfmutter (7) auf das Oberteil (3) wird der Haltering (8) in die entsprechende Nut eingesetzt
- Danach ist das Filternetz (2) in das Oberteil (3-4) einzusetzen und mit dem Ring (6) zu fixieren
- Das kpl. Oberteil kann nun in das Gehäuse (1) gesteckt und mit der Überwurfmutter angezogen werden

Fig. B